



katalogový list

parametr	hodnota
chyba linearity	<80 mbarů, v rozsahu -0,9 - 7 barů, relativně k ideální charakteristice
hystereze	<40 mbarů, v rozsahu -0,9 - 7 barů
celková přesnost	<90 mbarů, v rozsahu -0,9 - 7 barů
opakovatelná přesnost	<40 mbarů, v rozsahu -0,9 - 7 barů